



























Polskie cechy i znaki probiercze

		próba	cecha			próba	cecha	
złoto		999		srebro		999		
		960				925		
		750				875		
		585				830		
		500				800		
		375				cecha dodatkowa		
		333						
		cecha dodatkowa						
pallad		999		platyna		999		
		850				950		
		500				850		
		cecha dodatkowa				cecha dodatkowa		
		inne cechy						
				cecha pomocnicza		cecha główna		oznaczenie "metal"
								
				znaki probiercze				
				znaki do kasowania				
								

Litery występujące w cechach określają urzędy probiercze:
 A–Białystok, B–Bydgoszcz, G–Gdańsk,
 H–Chorzów, K–Kraków, L–Łódź, P–Poznań,
 V–Wrocław, W–Warszawa, Z–Częstochowa